

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 19:03

Daran liegt es weniger...

Der weiße Kreis mit dem Strich bedeutet eigentlich immer "Still waiting for root device" sprich in dem Fall würde ich drauf tippen das die USB Unterstützung im Installer wegbricht und der Stick so nicht mehr gefunden wird. OS-X bricht dann ab. Wenn Du beim starten mal win+v gedrückt hältst kannst Du das im verbose Mode auch schön beobachten. Die Schnelle Lösung wäre an der Stelle ein DSDT Edit und die USBInjectAll....