

**Erledigt**

## **Wie DSDT optimal anpassen?**

**Beitrag von „Crom“ vom 16. Mai 2016, 19:43**

Merci,

das löschen der beiden files hat schon mal die gewünschte Benennung der Interfaces erzielt. Mir macht derzeit mehr Sorge, dass ich bei jedem booten die BIOS-Einstellungen neu machen muss. Wird doch nicht etwa die CMOS-Batterie den Geist aufgeben ...