

Erledigt

El Captain GTX 750

Beitrag von „Fr0zen“ vom 6. Juni 2016, 16:50

Hallo, ich habe 2 Partitionen Yosemite und El Captain. In Yosemite funktioniert alles soweit, in El Captain bekomme ich allerdings mit NVIDIA Web drivern einen BlackScreen.

Ich habe eine GTX 750 von Gainward.

Habe es bereits mit einem Kext Patch probiert (von rootx86) hat aber nix gebracht.

smbios ändern hat auch nicht geändert

Irgendwelche Ideen?

Edit:

In einem anderen forum wurde mir gesagt ich könnte dieses BIOS auf die karte flashen:

<https://www.techpowerup.com/vg...gabyte-gtx750-2048-140618>

Ist mir aber überhaupt nicht geheuer das BIOS eines anderen herstellere auf die Karte zu flashen, was meint ihr?