

Erledigt

## ASRock H77M Sockel 1155 und El Capitan?

Beitrag von „flix“ vom 8. Juni 2016, 19:42

hey ralf.

problem ist an der sache wie vorhin geschrieben der sata controller hat nur 3 gb/s und keine 6.  
also würde eine SSD nichts groß bringen.

im system selber sind 8GB verbaut. aber wie gesagt, das board ist sehr alt 😞