

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

Beitrag von „griven“ vom 16. Juni 2016, 22:43

Ich habe unter oder besser seit Sierra ein merkwürdiges Problem mit meinem Rechner (der Dicke Xeon). In der Kiste steckt eine WLAN/BT Combo Karte von Apple die mit macOS Sierra auch prima funktioniert (hat sie auch vorher unter ElCapitan) aber plötzlich ausser unter macOS Sierra in keinem anderen System mehr Bluetooth Dienste anbietet. Das BT Device ist sowohl unter ElCapitan als auch unter Linux schlicht und ergreifend nicht mehr verfügbar. Sieht im Systemprofiler unter ElCapitan so aus:

Code

1. BRCM20702 Hub:
- 2.
- 3.
4. Produkt-ID: 0x4500
5. Hersteller-ID: 0x0a5c (Broadcom Corp.)
6. Version: 1.00
7. Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
8. Hersteller: Apple Inc.
9. Standort-ID: 0x1d160000 / 2
10. Verfügbare Stromstärke (mA): 1000
11. Erforderliche Stromstärke (mA): 94
12. Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0
- 13.
- 14.
15. Broadcom Bluetooth Download Device:
- 16.
- 17.
18. Produkt-ID: 0xf007
19. Hersteller-ID: 0x05ac (Apple Inc.)
20. Version: 1.22
21. Hersteller: Broadcom Corp
22. Standort-ID: 0x1d163000

Alles anzeigen

Natürlich ist das Unsinn und funktioniert so nicht. Unter Linux (Kubuntu, Ubuntu) wird BT lapidar als gar nicht vorhanden angezeigt. Wie gesagt unter Sierra ist alles schick BT geht einer ne Idee woher dieses merkwürdige Verhalten kommt?