

**Erledigt**

## **CPU wird unter Belastung zu Heiss**

**Beitrag von „ralf.“ vom 18. Juni 2016, 18:06**

Teste doch mal mit dem original Boxed Kühler.

Wenn die CPU bei Prime95 nicht ins Thermal Trottling kommt, ist die Ursache nicht das Board oder die CPU.

Also die Frequenz beobachten. Wenn die CPU runtergetaktet wird, ist Thermal Trottling aktiv.