

Erledigt

Nvidia Quadro 4000 HP Z800 random Grafikbeschleunigungs Problem Yosemite 10.10.5

Beitrag von „ArminSky“ vom 23. Juni 2016, 01:19

Hallo liebes Forum ,

ich bastel jetzt schon so 2 Wochen an einer Z800 rum die ich sehr günstig bekommen habe und deswegen als mein Hackintosh Prj.Nr.1 an den Start geht .

Die Workstation benutzte ich sonst vorwiegend als Windows 7 Wysiwyg und GrandMA3D Visualisierungsmaschine (leistet da auch treue Dienste die Graka. ist suboptimal aber ausreichend war eben dazu) .

So für meine Ansprüche absolut ausreichend und für die paar Sachen die ich im Blender Render reicht das dicke die 6 Core Xeon´s machen den Job bei dem Preis ... alles bestens ...

Ja jetzt hab ich mir in den Kopf gesetzt das die Maschine ja auch als Hackintosh laufen könnte damit ich meine Vj Software (Modul8 und Madmapper) auch benutzen kann mein altes MacBook Pro ...

stösst da regelmässig an das Limit ... (logischer Weise late 2009) .

Also kurz um ... Zum Problem :

Ich habe mich an so ziemlich alles was ich lesen und verstehen konnte gehalten ... was die installtion angeht . Normaler NV_DISABLE=1 Install Vorgang mit Clover Bootloader 2.3k diverse Bootflags um durch zu kommen und so weiter ... alle Bios Einstellung hab ich hier aus dem Forum übernommen, klappt alles easy ... Kexte installieren ... etc.

MAchine bootet ohne Probleme ins OS rein mit Nvidia Inject . Aber 0,0 Grafikbeschleunigung ... Quartz Animation =  FreeeeeeezinG Death .

Okay ergo keine Beschleunigung ... Verbose Boot sagt = AGPM - unkwn device --> check ---> google --> lesen --> AGPM mit Textedit meine Device ID von der Q4000 eingetragen .läuft . AGPM.kext meldet im Verbose ... Vendor10DE06DD juhu ...

mhhh jetzt habe ich aber den Effekt das ich gelegentlich volle Grafikpower bekomme vom System . Aber nach einem Reboot oder Kaltstart der übliche Bluetooth Missing "Steckenbleiber"

es bootet aber dennoch fertig aber wieder --> Freeze of Anything ... no GrafikPower ... Shit ...

Also ihr lieben Cracks da draussen ich habe inzwischen glaube alles mit dem Clover Configurator durch gespielt an Bootvariablen .

NVCAP eingetragen ... FakeID's für die anderen Quadros mit dem Chipsatz oder auch ne GTX480 und so weiter ... NVEnabler.kext(naja leider auch geflopt) ... Webdriver installiert ... mal mit Pazifist auch die anderen Webdriver die nicht für den Build sind installiert (just to try it) Sorry ich komm aus dem Userland ... 🤔 hats halt mal probiert .

Funktioniert alles nicht ...

Was ich nicht verstehe ist : Das es mal sauber durch bootet und alles geht ... Ich kann die VJ software mit Videos zuschmeissen 10000te Effekte anmachen und so weiter ... alles wunderbar ...

Reboot und baaaaam alles im Eimer . Mhhh leider kann ich nirgendswo nachlesen wie ich das analysieren könnte wann was und warum passiert ? Mhhh einen DSDT patch habe ich noch nie Versucht da lese ich mich gerade ein ... 🤔 Sorry aber da bin ich erstmal am Ende mit dem Autodidaktismus .

Also wenn jemand mal Zeit und Lust hat mir hier mal diverse Hinweise zugeben . Wäre es mir ein Fest mich da weiter in die Sache einzugrooven und noch mehr zu lernen

Danke und Peace ArmiN