

Erledigt

Reboot nach Wake Up und Bluetooth

Beitrag von „Acheron“ vom 1. Juli 2016, 15:02

Hallo,

ich bin neu hier im Forum und habe mich in den letzten Tagen mit dem Projekt Hackintosh beschäftigt. Ich habe EL Capitan auf meinem HP Pavillon X360 (Skylake 6200u, Intel HD520) erfolgreich installiert. Soweit funktioniert mittlerweile Vieles.

Mein größtes Problem ist derzeit, dass nach einem Aufwachen aus dem Ruhezustand das System kurzzeitig normal arbeitet und dann aber neustartet. Vielleicht könnt ihr mir helfen dem Fehler auf die Schliche zu kommen.

Zweites Problem: wenn ich die verschiedenen System / Diagnostik Tools richtig interpretiere habe ich einen internen USB Bluetooth Adapter (Realtek) - kann man den irgendwie zum Laufen bringen?

Rock On
Acheron