

Erledigt

Reboot nach Wake Up und Bluetooth

Beitrag von „al6042“ vom 2. Juli 2016, 01:01

So...

Einmal voll gepatcht mit:

Onboard-Audio (HDAS nach HDEF umbenannt und "LayoutID 1"), HDMI-Audio sowohl für IGPU (HD530) als auch GFX0 (GTX650), Onboard LAN als Builtin und die üblichen Verdächtigen.

Solltest du Clover DSDT-Patches in der Config.plist haben, dann disable oder entferne diese, sonst wird es chaotisch... 😊

Am besten erst ein Kopie der aktuellen config.plist erstellen (config.plist.org) und dann die Sachen deaktivieren/entfernen.

Viel Erfolg...