

**Erledigt**

## **Mal wieder ein Beweis, warum OS X einfach geil ist...**

**Beitrag von „griven“ vom 10. Juli 2016, 23:56**

Interessant wäre noch zu sehen wie sich Fensterln verhält wenn man im BIOS PCIE3.0 abknipst (beim Z77 geht das) möglicherweise kommt ja der Konflikt auch so zu Stande? Ebenfalls interessant nur eine der beiden Karten in den X4 Slot packen und gucken was Fensterln dann tut. Wird die Karte dann geschluckt kann es entweder PCIe2.0 vs. PCIe3.0 Konflikt sein oder aber die Konstellation aus Marvel und anderem Chip ist wirklich ungünstig was ich aber nicht glaube. Ich denke eher, dass Windows von sich aus keine Grafikkarten im PCIe X4 Slot vorsieht und deshalb die Zicke gibt. Ein Splitting der verfügbaren Lanes auf beide Slots mag ihm noch eingehen 8X statt 16X aber 4X für ne GPU eben nicht. Ich denke im letzteren liegt der Hund begraben...