

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. September 2016, 13:23**

Komisch. Wenigstens funktionieren die meisten ports korrekt. Die Frage is ob die DSDT von [@al6042](#) irgendwelche Veränderungen in Richtung USB beinhaltet. Hast du eine SSDT? Im BIOS ist doch EHCI und XHCI Handoff aktiviert, sehe ich das richtig? Wenn du im jetzigen Zustand den XHCI Mode umstellst, zB auf Enabled, was passiert dann?

Hast du beim keyboard mal verschiedene Ports ausprobiert? Funktioniert es im BIOS?