

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. September 2016, 19:51**

Egal an welchen port? Hat sie eigentlich mit FakePCIID geklappt? Irgendwie echt komisch, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich weiß das sich @'Brumbear' gut mit USBjectAll auskennt, vielleicht hat er eine Idee... 👍

Das Problem beim USB 3.0 der keine Geräte erkennt könnte ich mir so vorstellen, das er keinen HS Port hat, nur einen SSP port, falls das möglich ist. Vielleicht hast du einen zu viel excluded. Vielleicht hat aber auch hier Brumbear eine Idee.