

Erledigt

Anfrage nach Hilfe - Mac Pro 5.1 nachbau

Beitrag von „ralf.“ vom 11. September 2016, 15:37

Ich nehme an dass das Bild mit dem Stop-zeichen am Schluß kommt.

Ein USB-Problem.

USB2-Stick am USB2-Port.

mal verschiedene Ports ausprobieren.

Der AppleIntelE1000e.kext sollte eigentlich keine pkg-Datei sein, sondern eine Kext-Datei

[AppleIntelE1000e](#)