

Erledigt

Mac Mini mit GA-H97N-Wifi (Bluetooth will nicht)

Beitrag von „sunraid“ vom 14. September 2016, 18:06

[Zitat von al6042](#)

BT-Ecke nicht intern auf einen USB-Header angeschlossen

Das ist eine Minipci-express Karte die direkt auf dem Board angeschlossen wird, da gibts keinen zusätzlichen USB-Anschluss...!

Das 15 Port Limit beim USB habe ich per Patch aufgehoben.