

Erledigt

Yosemite Kernel-Problem Bootloader

Beitrag von „spakk“ vom 18. September 2016, 13:53

Zudem muss darauf geachtet werden, dass die AppleIntelCpuManagement.kext in S/L/E entfernt wird oder die extension in *.bak umgeändert wird. Als lauffähige alternative nutzte hierfür die NullpowerCpuMangement.kext entweder in Extra/Extensions/ oder in S/L/Extensions speichern (....Das hast du bereits installiert)

PS:sollte dein System beim nächsten Bootvorgang irgendwo hängen bleiben, so mache bitte ein Bild mit deinem Smartphone und Poste es hier hoch