

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 16:59

Danke, jetzt funktioniert es :). (Musste noch die Layout-ID in einem der Hotpatches verändern, da diese den Eintrag von Clover überschrieb). Jetzt habe ich wahrscheinlich kein DisplayPort-Audio, doch das ist mir sowieso nicht wichtig :D.

Vote for Close!

