

Erledigt

Sony Vaio VPCEB3M1E - Probleme mit Update von 10.6.3 auf 10.6.7/8

Beitrag von „scoosys“ vom 25. September 2016, 13:55

Hallo liebe Community,

Ich wende mich mit der Verzweiflung ringend an euch. Ich versuche jetzt seit Freitag Abend mich in die Hackintosh Welt einzufinden. Natürlich macht das ohne Hürden wenig spaß.

Meine Situation ist folgende :

Ich habe mich ein bisschen über das Verhalten meines Laptops mit OSX informiert. Und bin auf folgendes gestoßen :

Spoiler anzeigen

Nun ich möchte eigentlich nur das WLAN zum Laufen bringen und mich dann Step by Step vorarbeiten.

Jedoch habe ich gelesen das Atheros9285 erst ab 10.6.5 unterstützt wird. Somit habe ich den Entschluss gefasst doch gleich auf 10.6.8 zu updaten.

Das funktioniert leider garnicht da kommt immer. Installation aufgrund unbekanntem Fehlers nicht möglich. Daraufhin habe ich gelesen ich solle es mit 10.6.7 probieren da es mit 10.6.8 oft zu Problemen kommt.

Dann habe ich es mit 10.6.7 probiert. Zumindest funktionierte da die Installation des Updates. Danach habe ich ohne Reboot mit Multibeast "EasyBeast" installiert und danach neugestartet.

Und jetzt hängt der Laptop immer beim Apple Logo und der Kreis unten dreht sich ohne Ende.

Ich habe daraufhin mit -x -f gestartet und er blieb an folgendem Punkt hängen :

(AppleIntelCpuPowerManagement) timed out

Ich danke schonmal.

Lg

scoosys