

Erledigt

Bitte um Hilfe bei Hp Elitebook 8460p/Clover/Yosemite(EI Captain)

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 19:16

Hallöchen,

in meinem ersten Beitrag wende ich mich gleich einmal mit einem Problem an euch. Ich bin absoluter Newbie auf dem Gebiet, habe mich aber soweit es ging hier eingelese und bin mit den Grundlagen halbwegs vertraut. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)

Meine Hardware:



Was ich bis jetzt gemacht habe:

- Wi-Fi karte getauscht—> <https://www.aliexpress.com/ite...2114.13010608.0.81.7RLtNA> nach der Empfehlung hier:


Zitat

Ich habe auch ein 8460P am Laufen, allerdings ohne ATI Grafik.

Für Wifi empfehle ich dir diese Karte, ist recht günstig und läuft bei mir mit den Clover Patches ohne Probleme, da der Chipsatz in der BIOS Whitelist steht.

Ist übrigens El Capitan-ready

-Bios aktualisiert...hier die Fotos meiner Einstellungen:



16GB Usb stick nach dieser Anleitung bootfähig gemacht:

<https://www.root86.com/topic/7608-how-to-os-x-el-capitan-installieren-.../>

Clover Ordner von hier 1/1 eingefügt—> von Thogg Niatiz [Probleme mit dem HP 8460p](#)

Dann kam Kernel Panik:

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28780-bitte-um-hilfe-bei-hp-elitebook-8460p-clover-yosemite-el-captain/?postID=262165#post262165>



Daraufhin NullCPUPowerManagement.kext in .kext Ordner eingefügt..Kernel Panik weg, leider passierte dann bei dem nächsten Versuch das:



Im weiteren Verlauf das:



Hat das was mit den Clover Einstellungen zu tun bezüglich der integrierten HD 3000? Oder sehe ich den Wald vor Bäumen nicht? Ich bin mit meinem kläglichen Latein am Ende. Ich wäre für jedwede Hilfe dankbar, vielleicht kann mich jemand "an die Hand nehmen?"

Ich hoffe , ich habe mich nicht zu knapp ausgedrückt 😊 Falls ihr noch etwas braucht, lasst es mich wissen.

[Hier noch mein CLOVER Ordner:](#)

[CLOVER.zip](#)

Liebe Grüße

Upps da ist wohl etwas mi den Bildern durcheinander gekommen, sorry!!