

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „al6042“ vom 3. Oktober 2016, 15:16

Dann wird es was ähnliches sein wie bei meinem Lenovo T530.
Dort wurde grundsätzlich Layout-ID 28 empfohlen, hatte aber das gleiche Phänomen wie du.
Im Nachgang kam dann noch Layout-ID 29 hinzu und damit gingen dann alle Varianten.

Einfach noch ein wenig Geduld haben, fürchte ich.