


Erledigt

Acer Aspire ES1- I3 + HD 5500

Beitrag von „Nio82“ vom 4. Oktober 2016, 00:30

Ja genau. Ich hab gerade auch nochmal gegooglet. Um die KP zu beheben wird unter "kernel and Kext Patches" ein Patch angewendet.

Der ist auch in der Config.plist von Rehab enthalten.



Name*	Find* (HEX)	Replace* (HEX)	Comment
AcerMeB2WGraphicsFrameBuffer	4139C47632	4139C47630	Disable memSizeCheck in equal (SystemMemorySize asser)in, 10, 10
AcerMeB2WGraphicsFrameBuffer	39C77E3C	39C77E30	Disable memSizeCheck in equal (SystemMemorySize asser)in, 10, 10
AcerMeB2WGraphicsFrameBuffer	0105080000...	0105080000...	HDMI-audio, part 0105, 0x15080002 0x16080002 0x16280002

Oder man ändert das [DVMT](#) im BIOS.

Ich musste noch vor der Installation das [DVMT](#) ändern da sich OSX erst garnicht installieren lies. Deshalb hatte ich dann auch die KP nicht. Bei mir steht das [DVMT](#) jetzt auf 96MB.