

Erledigt Sierra und R9 290x

Beitrag von „tristo72“ vom 6. Oktober 2016, 13:03

Mit der iGPU steigt er nach dem Laden mit einem Panic aus. FakeID 0x100267B0 mit Futomaki erkennt er eine 290X, aber nur mit 10 MB. Mit 0x67B01002 steigt er beim Ladebildschirm aus. Ohne Inject bleibt er ebenfalls hängen - schade, hat mit El Capitan tadellos gefunzt...

Könnte es mit dem Anschluß zu tun haben? Displayport standard verbunden. HDMI probiert - keine Änderung. DVI habe ich noch nicht getestet.

[@darkstriker](#) both didn't work.