

Erledigt

gefährlos System Definitions ändern?

Beitrag von „blackcat“ vom 6. Oktober 2016, 14:37

[Zitat von Nio82](#)

Nun es geht ja auch nicht darum das dir der SMBIOS Eintrag gefällt oder nicht. Und es sollte dir schon wichtig sein was als SMBIOS geladen wird, den davon hängt es auch ab ob dein Hacki ordentlich läuft oder nicht.

Mit einer, "mir egal wie es funktioniert, hauptsache es läuft" Einstellung machst du dir auf lange Sicht nur Probleme, den um einen Hacki ordentlich zum laufen zu bekommen, musst du schon wissen was du machst & was das dann bewirkt.

Also ich weiß jetzt nicht, ob du mich bewusst mißverstehen oder nur ironisch sein willst. Aber egal, das ist vermutlich wieder das übliche Forums-Phänomen, bei dem das eigentliche Thema keins mehr ist ...

Wie dem auch sei:

Grundsätzlich müsste auf dem Mobo 10.10 laufen, denn es war mir zwischenzeitlich gelungen, es auf der 2. Partition (ohne 9600GT) mit einem präparierten Tool (darf nicht genannt werden 😊) zu installieren. Es lief dann als "MacBook 8,1". Das Problem war jedoch, dass das das Bild immer wieder flackerte.
Sound war aber ok.

Nächster Versuch klappte via UEFI und 10.8 bis 10.8.5 - dummerweise hat bei 10.8.5 das 2. Update von Apple den Sound dann beseitigt ...

Clover bekam ich übrigens erst erfolgreich installiert, als ich die HD ausbaute und extern mit dem .pkg via Notebook draufspielte.

ML läuft also stabil bis 10.8.5, wenn man die kleinen Updates auslässt. (Das 3. ML-Update aus dem Store wird seltsamerweise nach der Installation als nicht installiert beschrieben im Store.)

Interessant dabei: bestimmte Tools lassen sich dann trotzdem nicht nutzen - alle Versuche, von dort aus einen bootbaren Stick mit diversen Helfern (aus hier nicht erwähnbaren Quellen 😊) herzustellen, scheiterten mit Fehlermeldungen dieser Tools am Ende des Prozesses. (Einige

setzen aber auch sowieso erst 10.9 voraus.)

Und der Clover Configurator z.B. durfte gar nicht erst ausgeführt werden, weil er laut Apple von einem "unbekannten Entwickler" stamme.

(Gibt es da eigentlich einen Ausweg so wie bei Win mit Admin-PW?)

Gestern Abend habe ich einen Installationsversuch aus 10.8.5 heraus mit Yosemite/Sierra versucht, nachdem ich sie aus dem App Store nochmal runtergeladen hatte.

Nach dem Booten mit Clover blieb's aber bei ca. der Hälfte stecken.

Derzeit überlege ich, ob ich die Firmware vom Bios von F14 auf F12 downgraden soll, weil jemand damit bessere Erfahrungen gemacht haben will.

Was mich irritiert, ist, dass es Leute mit identischem Mobo gibt, bei denen es wie geschmiert ging.

Wieviel Einfluss hat die CPU bei sowas, wenn sie doch in der Kompatibilitätsliste für OSX aufgeführt ist?