

## **Erledigt** Sierra und R9 290x

**Beitrag von „Werner\_01“ vom 13. Oktober 2016, 16:29**

Möglicherweise ...

... ist es sinnvoll, erst einmal alles rauszunehmen, also kein inject ATI - alles oob - und dann schließt du einen Monitor an der einzelnen DVI-Buchse unten an.

Wenn die läuft, steck mal DP-Port dazu. Ich habe zwar kein Sierra, vermute aber, dass das unter Sierra nicht anders sein wird als unter El Capitan. Ich bastel da schon endlos mit dem 2-Monitor-Problem. Und letztlich läuft das Ganze bei mir oob und mit zwei Monitoren, wenn der einzelne DVI bestückt ist und man dann HDMI oder DP dazuschaltet. Mir haben bisher auch keine Patches geholfen - und damit habe ich x Stunden verbraten.