Erledigt Sierra - DSMOS has arrived, prevent idle sleep list

Beitrag von "griven" vom 21. Oktober 2016, 22:59

Weniger an den 21:9 sondern mehr an dessen nativer Auflösung und der fehlenden IGPlattformID...

OZ Injected die Intel mit einer Standard PlattformID die halt mit HD noch klar kommt aber alles darüber führt zu lustigen Problemen zum Beispiel dem von Dir genannten Problem. Geh hier einfach anders vor. Schraub Dir die bestehende Platte und die NVIDIA wieder rein und boote das bestehende Sierra. Anschließend öffnest Du Dir ein Terminal und gibst

Code

1. nvram boot-args

ein das Ergebnis sollte etwa so aussehen:

Code

- 1. iMac:~ giesbertdumpich\$ nvram boot-args
- 2. boot-args -xcpm

den etwas abseits stehenden Teil (bei mir das -xcpm) kopierst oder merkst Du Dir. jetzt gibst Du ein

Code

1. sudo nvram boot-args="nv_disable=1 hier das was vorher schon da stand"

und bestätigst mit Enter und Eingabe des Kennworts. Rechner anschließend ausschalten und die SSD wieder rein und vom USB Stick booten und installieren. Wenn das System fertig installiert ist und von der SSD bootet installierst Du die Webtreiber und nimmst dann nv_disable=1 wieder aus den Bootargs raus und bist fine mit dem System