


# {Anleitung} Acer Aspire E15 - ES-571-358U i3 5005 - Intel HD 5500

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. Oktober 2016, 11:34



```
STD :: OS X version 10.12.0
STD :: Touchpad enabled.
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib knod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless knod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
HID: Legacy shim 2
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Ethernet [RealtekRTL8111]: EEE support enabled.
rooting via boot-uuid from /chosen: DC5739D5-8692-3F
Ethernet [RealtekRTL8111]: RxPoll support enabled.
Ethernet [RealtekRTL8111]: TCP/IPv4 segmentation off
Ethernet [RealtekRTL8111]: TCP/IPv6 segmentation off
Ethernet [RealtekRTL8111]: TCP/IPv6 checksum offload
Ethernet [RealtekRTL8111]: Version 2.2.1 using inter
Ethernet [RealtekRTL8111]: Disable PCIe ASPM.
Ethernet [RealtekRTL8111]: region #2 not an MMIO res
Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><s
ACPIBatteryManager: WARNING! fMaxCapacity > fDesignC
```

Erst einmal vielen Dank, leider ohne Erfolg, hängt bei Ethernet fest, siehe Foto...

[@Dr.Stein](#) Welche Bios Version hast Du drauf? bei mir habe ich die Version 1.02, es gibt aber auch schon die 1.05, denn bei Deiner DSDT läuft es schneller durch und hängt bei Call Panic Graphics...