

Erledigt

!HILFE! Erster Hackintosh... Problem beim Booten mit uefi clover

Beitrag von „Fredde2209“ vom 25. Oktober 2016, 21:52

Oder du überbrückst die 2 Kontakte (unter der CMOS Batterie) kurz mit einem 10 cent Stück.
Wichtig ist, dass der PC keinen Strom mehr bekommt 😊