

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „Ben8472“ vom 28. Oktober 2016, 07:54

ich habe nach einigen Problemen MacOS neu installiert. Werde allerdings erstmal weiter El Capitan fahren da Sierra kleine Probleme bereitete.

Jetzt habe ich das EFI/Clover Paket von al6042 wieder drauf. Beim Aufladen des Akkus fiel mir auf, das angezeigt wird "Akku wird nicht geladen", lud sich aber trotzdem. Beim ausstöpseln des Netzteils wird immer noch angezeigt das über Netzteil betrieben wird.

Gibt es da aktuellere Kexts?

[al6042](#): auf das T530 umgestiegen weil dir das HP nicht zusagte, oder wegen der Größe 😊
Ich hätte auch Bock auf 15" 😊