

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „Keek“ vom 30. Oktober 2016, 23:33

So habe Zeit gefunden das update 10.12.1 einzuspielen. Installation klappt ohne Probleme. Nach Neustart passiert etwas merkwürdiges, der Bildschirm verblasst so als wäre der Bildschirm defekt. Das passiert auch wenn ich nur iTunes installiere. Wenn ich das System nicht ändere kann ich ohne Probleme immer starten.