

# **{Anleitung} Acer Aspire E15 - ES-571-358U i3 5005 - Intel HD 5500**

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 31. Oktober 2016, 17:40**

[@Dr.Stein](#) Und auch noch der gleiche Fehler? Liegt es nun wirklich an dieser DSDT? USB 3.0 funktioniert ja auch nicht und der Sleepmodus, vielleicht hängt das alles mit zusammen... Kann man eigentlich diese Wlankarte tauschen, so ein Anschluss habe ich noch nie gesehen. Die anderen z.B. AR9280 passen da ja gar nicht rein...