

Erledigt

Merkwürdige Probleme mit nem T420s - alterschwache Kiste?

Beitrag von „griven“ vom 31. Oktober 2016, 21:47

Ich habe ja selber ein T420s im Betrieb und kann keinen Deiner Fehler reproduzieren...

mSATA und Die T420er Generation von Lenovo wollen nicht so wirklich zusammenpassen bzw. es ist stark davon abhängig welche mSATA SSD eingebaut ist. Wenig Probleme bereiten die Intel mSATA Module (vorzugsweise ohne Sandforce Chipsatz) bei anderen Modellen insbesondere solchen die einen Sandforce Controller on Board haben kommt es hingegen gerne zu Problemen zum einen in Form von Leistungseinbrüchen zum anderen in der Interaktion mit einer SSD im Primären Einschub. Sleep und Wake hängt beim T420s zum einen stark mit der eingesetzten DSDT zusammen zum anderen aber auch mit dem gewählten hibernatemode. Mein T420s schläft und wacht auf wie ein Weltmeister mit Hibernate Mode 0. Ein weiterer Vorteil ist die Benutzung einer aktuellen Clover Version und einer an das T420s optimal angepassten config.plist damit sollten sich dann auch die Probleme mit der Grafik erledigen. Btw. bist Du Dir sicher das dein T420s einen I7 und HD4000 hat? Meines Wissens gab es nur Modelle mit HD3000 sprich SandyBridge Generation und keine Ivy´s...