

Erledigt

MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2016, 10:56

Achte darauf, dass der USB-Stick an einem dedizierten USB2.0-Anschluss hängt, da sonst die Verbindung während der Installation verloren geht, da OSX USB3.0 für solche Boards nicht aus dem Installer heraus nutzen kann.

Achte zusätzlich auf deine [BIOS Einstellungen](#) zu USB.

Dort sollten folgende Settings vorliegen:

XHCI Mode : Auto

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled