

Erledigt

MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2016, 15:46

Hast du in deinem BIOS die interne Grafik aktiv?

Wenn ja -> deaktivieren.

Hast du in der Config.plist vom USB-Stick den Eintrag "nv_disable=1" als Boot-Argument gesetzt?

Wenn nein -> eintragen, bzw. mit dem Clover Configurator die Datei editieren und den Haken entsprechend setzen.