

Erledigt

Sierra Installation ohne iGPU + R9 280x (Clover)

Beitrag von „thek“ vom 7. November 2016, 14:18

So ich habe gerade parallel auch nochmal geguckt und habe den Framebuffer auf Aji und Video Ports auf 4 gestellt.

Nun läuft auch der Displayport und die Karte zeigt die übliche Performance, wird auch als R9 280x 3GB erkannt!



Vielen Dank an alle Helfer!