

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „special_b“ vom 10. November 2016, 18:30

Egal, was ich mache. Die 4 Ports hinten laufen nicht. Aber sollte nicht für jeden USB 3 Port ein SSXX oder SSPX sein? Da habe ich weiterhin nur 2 Stück.

mfg

Special_B