

**Erledigt**

## **Mountain Lion Kompatibile HD 7850 / 7870 (.rom) Bios**

**Beitrag von „griven“ vom 11. November 2016, 00:45**

Wenn Du noch genau weißt was Du alles umgebogen hast reicht es den Bootloader zu tauschen und die Extensions wieder auf den Vanilla Zustand zu bringen. Für Deine Karte reicht es bei Clover inject ATI zu aktivieren und als FB Futomakti zu wählen mehr ist da normalerweise nicht nötig. Meine R9-270X entstammt auch der Pitcairn Famile und läuft mit diesen Settings ohne zu murren. Wichtig im Multimonitor Betrieb ist ggf. der Anschluss ich bekomme ohne Framebuffer Edits nur ein Bild wenn der primäre Monitor am DP angeschlossen ist (DP zu HDMI Adapter) habe ich nur einen Monitor angeschlossen kann der gerne auch am DVI hängen allerdings dann ohne Framebuffer Inject der Redeon Framebuffer defaulted auf DVI...