

Erledigt

HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. November 2016, 12:01

Ist sicher die HD 6470M, weil wenn ich Load VBios und Inject ATI einschalte wird diese richtig erkannt. Über Remote kann ich dann auch zugreifen und die Karte wird richtig angezeigt. Verwendet habe ich den ProBook Installer.

Ergänzend noch das zweite Bild. Hier ohne Load VBios hochgefahren. Dann wird die Karte nur mit 3MB erkannt. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit über Clover das zu ändern?

Gruß wl_michael