

Acer Aspire 5742G installations Probleme...

Beitrag von „Goron“ vom 27. Juli 2011, 07:31

Uiuiui, da ist ja einiges im Argen!

Alleine die hier dauern fast 5 min.

Jul 27 01:17:22 Maxs-iMac /usr/libexec/hidd[29]: Timeout waiting for IOKit to be quiet

Jul 27 01:21:22 Maxs-iMac WindowServer[70]: Timeout waiting for IOKit to be quiet

Der IOKitWait hängt meines Wissen an der AppleATA und die ganzen Fehler ab Zeile 597:

Can't load Disabler.kext - no code for running kernel's architecture.

Jul 27 01:23:20 Maxs-iMac com.apple.kextd[9]: Failed to load Disabler.kext - (libkern/kext) requested architecture/executable not found.

Jul 27 01:23:20 Maxs-iMac com.apple.kextd[9]: Load net.osrom.kext.Disabler failed; removing
... ..

sind auch nicht richtig. Muss arbeiten, ich guck gleich nochmal.