

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)


Beitrag von „derHackfan“ vom 22. November 2016, 13:37

Es funktionieren alle USB Port (2.0 und 3.0) und das nur mit dem USBInjectAll.kext in Clover 10.12 und Other ohne zu "excluden". 😞

Habe gerade macOS Sierra über USB 3.0 Adapter und USB 3.0 Port an meinem ASRock Z77 Pro4 gebootet ... einwandfrei.

Musste nur ein Clover Bootloader Update machen und die FakeSMC in der neusten Version einsetzen.

Bis jetzt kann ich keine Nachteile feststellen, werde später mal ein Screenshot machen.



Edit: Danke dir ... ich muss das nicht verstehen so lange es läuft. 👍

@Fredde2209 Ne, da steht doch Clover ... später ... 😜