

Erledigt

OSX LION [PCI Configuration Begin] ... Alternative?

Beitrag von „lunarow“ vom 15. Juli 2012, 15:37

Hallo zusammen,

jetzt brauch ich eure Hilfe zu unten genannter Configuration.

Habe Lion 10.7.4 installiert. Bei Neustart erfolgt der Berüchtigte [PCI Configuration Begin] Hänger.

Versucht habe ich schon zu starten npci=0x2000 und alle möglichen Kombinationen mit arch=i386,GraphicsEnabler=Yes/No, ...

Das verzwickte ist das die Installation schonmal geklappt hat und der Rechner 4 Monate wie Butter lief, dann ist irgendwas schiefgegangen nachdem ich mein Grafiktablett mit Treibern versorgt habe. Glaube auch einen CMOS-Reset gehabt zu haben. Meine Sicherung mit CCC war natürlich auch nicht okay und so steh ich bei Null.

Meine eigentliche Frage aber:

Muss ich um Änderungen zu testen die Installation immer komplett neu durchführen?

Wie kann ich jetzt z.B. Kexte aus 10.6.7 nachinstallieren (AppleACPIPlatform.kext, IOPCIFamily.kext)?

Danke!

Frank