

Erledigt

USB Problem in Sierra

Beitrag von „jaykop“ vom 1. Dezember 2016, 08:29

Zur Info.

Gestern habe ich die Inateck KT4006 PCIe USB3.0 Karte bekommen. Funktioniert unter Sierra OOB ohne Probleme. Ich konnte auch die zwei USB3.0 Ports am Mainboard nicht aktivieren aber dafür funktionieren die zwei USB3.0 Ports auf der Inateck KT4006 anstandslos. Hab es über Amazon gekauft.

Danke an diejenigen die mir beim lösen des Problems versucht haben zu helfen.