

Erledigt

Viele Fragen zu Kleinigkeiten und Grundsatzfragen zum perfekten Hacki

Beitrag von „taxidriver“ vom 1. Dezember 2016, 22:50

Hey,

hab jetzt deine alte EFI genommen und die DSDT gelöscht.

Damit bootet das System sofort ohne Probleme. IMessage ging auch sofort, nachdem ich mich im iCloud erneut angemeldet hatte.

Der Sound habe ich jetzt mittels der toleda/audio_CloverALC-Geschichte hinbekommen.

Hab die Daten installiert und alle 6 Stecker der Soundkarte versucht. Ich bekam komischerweise nur den Line Out und nicht den Digitalen Ausgang, aber immerhin schon mal Sound. Ist also definitiv der 887-Chip von Realtek.

Wenn ich ne externe Platte an den USB-2.0 anschließe, wird diese sofort erkannt, aber im Systembericht unter USB als USB 3.0 mit bis zu 480 Mbits angezeigt.

Wenn ich sie in einen USB 3.0 stecke, zeigt er mir zwar im Systembericht an, was angesteckt ist, aber die Platte tauscht weder im FDP noch im Finder auf.

Ich versuche jetzt mal die neue EFI von dir.

Update:

Bleibt leider hängen...

[Wenn ich die DSDT lösche, bootet er, aber dafür geht iMessage nicht.](#)

Update 14.12.16

Ich wollte mal ein kleines Resume abgeben... und mich vor allem bei allen Bedanken, die mich unterstützt und meine Fragen beantwortet haben.



Am Anfang hatte ich kurz mal die Hoffnung verloren, dachte mir aber, das wird schon... wenn es andere geschafft haben, wird es bei mir schon werden.

Das Sound-Problem war zwar gelöst, aber nur der schwarze Stecker vom Onboard-Sound hat Ton im Mac gegeben, in Windows war es jedoch der grüne Stecker. Dummerweise konnte man die Stecker in windows nicht frei zuordnen, was jedes Mal ein aus- und einstecken bedeutete. Für mich jedenfalls keine Lösung. Ich habe in einem anderen Forum im Verschenke-Thread eine Sound Blaster Audigy 2 geschenkt bekommen und juhu... es funktioniert mit dem KX-Kext aus dem Netz im MacOS und Windows jeweils auf dem grünen Stecker. 🐸

Das USB-Problem habe ich nach wie vor nicht lösen können... obwohl ich nen Patch auf bis 20 USB-Ports nutze und die nicht genutzten rausgeschmissen habe, funktionieren trotzdem die zwei wichtigsten vorderen USB 3.0 Stecker nicht. Sie werden nur als 2.0 erkannt... Da ich vermute, dass die Stecker defekt sind (Gebrauchtes Case), besorge ich mir jetzt mal einen USB 3.0 A-Typ auf 19-Polig-Adapter und verlängere die hinteren USB 3.0-Stecker auf die vorderen... dann weiß ich es sicher woran es liegt.

iMessage ging sofort, nachdem ich den EFI-Ordner von Thogg Niatiz bekommen habe. Danke auch hier noch einmal... iMessage macht einen Mac erst zu einem Mac 👍

Jetzt bekomme ich morgen noch meinen i7-Prozessor und muss sagen, der beste Mac den ich je hatte... da kann sich Apple ne Scheibe von euch abschneiden! Aber solange die Leute wegen dem Auspack-Effekts in den nächsten Apple-Store laufen, wird Apple weiterhin veraltete Hardware zu übersteuerten Preisen anbieten 🙄



In den nächsten Tagen startet das nächste Projekt meines besten Freundes... aber da denke

ich, wird es nicht so viele Probleme geben, da ich die Konfig von al6042 nachgekauft habe



Grüße
Fredy