

Erledigt

Hackintosh erkennt nur einen CPU Kern!

Beitrag von „Werner_01“ vom 5. Dezember 2016, 21:34

Das muss auch ohne SSDT laufen. Wenn ich meine rauswerfe, dann habe ich kein Speedstep mehr - die Kerne laufen dann alle platt auf ihrer Nenn-Taktzahl, aber sie laufen halt.

Doofe Frage: Was macht die Kiste, wenn du da Windows drauf laufen hast? Funktioniert da alles?

Falls nicht, hast du kein spezifisches OSX-Problem.