

# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „taxidriver“ vom 8. Dezember 2016, 00:04

## Zitat von kuckkuck

3,4,5 was leuchtete auf? SSP? HS? USR? Wenn du mit USB 3.0 testest, spielen nur alle SSP eine Rolle. Es ist dann egal welche HS Ports sonst was tun. Hier nicht durcheinander kommen 😊

6 SSP ist nicht zwingend das maximum, es kann auch noch mehr geben, die Frage ist nur wo sich die anderen ports verstecken.

Da du es aber schon mit dem PortLimitPatch probiert hast, denke ich liegt hier kein Problem mit den patches direkt vor. Funktionieren die Ports denn unter Windows oder ähnlichem? Hast du mal alle verfügbaren Settings zu USB im BIOS gecheckt? Gibt es dabei Unklarheiten über eine bestimmte Einstellung? Letztendlich würde ich dir, wenn überhaupt nichts hilft zu einem Neuinstall raten. Manchmal werden dadurch so einige Probleme gelöst 😊

Hi,

ich meinte schon die SSP 3,4,5... aber egal, danke für den Tipp mit Windows. Hab dort den USB Stick 3.0 rein und hab nen Geschwindigkeitstest gemacht und kam auf 39 MB/s lesend. Wäre zwar für nen USB 2.0 recht flott aber für USB 3.0 zu wenig.

Also wird der USB-Eingang wohl schon nicht korrekt erkannt... wundert mich ein wenig, die Ports sind ja direkt mit dem Mainboard verbunden...