

Erledigt

Broadcom BCM94356ZAE NGFF

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Dezember 2016, 17:46

Nachdem was ich gesehen habe, bekommt man eine BCM94356Z(AE) nur durch einen Austausch gegen eine BCM94352Z vollständig zum laufen. Anscheinend macht der BCM4356A2-BT-Teil der Karte massive Probleme, während man den WLAN-Part - wenn auch holprig - mit viel Mühe zur Zusammenarbeit bewegen kann.