

Erledigt

Bootproblem nach Ozmosis Flash Z87XUD3H F10b Sierra DSDT

Beitrag von „peterkiethe“ vom 9. Dezember 2016, 19:48

Danke für die schnelle Antwort givren, musste jedoch wieder auf 10.10.5 zurück gehen. Mein Firewire Interface wird von Sierra nicht mehr unterstützt (MAudio Profire 2626). Soll aber noch unter El Capitan laufen. Weist jemand wo ich El Capitan herkriegen kann. Ich finde im Appstore nurnoch Sierra 😞

Als Ozmosis musste ich auch nochmals wechseln, da unter Z87XUD3H-F10b-Sierra-DSDT-iMac14-2-AI6042.rom meine Ethernet Karte und die interne Soundkarte nicht erkannt wurde! Hab versucht sie mit Multibeast zu installieren. Leider nicht geklappt 😞

Jetzt läuft die Vorgängerversion Z87XUD3H-F10b-167x-DSDT-iMac14-2.rom und die nötigen Anpassungen wie Wake on Lan disable und ErP enabled hab ich vorgenommen!

Grüsse
Peter