

Erledigt

Bootproblem nach Ozmosis Flash Z87XUD3H F10b Sierra DSDT

Beitrag von „al6042“ vom 9. Dezember 2016, 22:14

[@peterkiethe](#)

Das erneute flashen hättest du nicht machen müssen.

Das ROM "Z87XUD3H-F10b-Sierra-DSDT-iMac14-2-AI6042" ist so vorbereitet, dass du eigentlich nur den Kext [IntelMausiEthernet.kext](#) und den AppleALC-OZM aus [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#) in den Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common legen und neustarten musst.

Multibeast sollte man bei Ozmosis grundsätzlich links liegen lassen, da sich zwischen beiden Herangehensweisen gern mal Schwierigkeiten auftun können.