

Erledigt

Micro Problem nach Update auf 10.12.2 mit AppleALC-OZM.kext

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Dezember 2016, 09:46

Hier hast du eine detaillierte Anleitung zum Vorgang:

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Wenn der USB 3.0 Hub über einen USB Port verbunden ist, zählt es auch nur als 2 Ports für die 15 Port Liste...

Wenn du dein mikro nicht in den USB Hub steckst, sondern in einen Mainboard Port, verhält es sich dann auch wie oben beschrieben?