

# Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „MyKeyz“ vom 21. Dezember 2016, 19:12

Hat einer von euch auch das Problem, dass der Displayport partu nicht funktionieren will? Ich habe die Sapphire R9 290 Vapor-X (zwar kein Referenz PCB aber ein Referenz Bios mit leicht höherem Takt). Alles andere funktioniert, außer mit zwei Monitoren booten (muss mit einem Booten und nachdem Login kann ich den zweiten Anstecken). Da der Displayport momentan nicht funktionieren will, stecke ich leider fest da ich ein 4k Monitor nur mit 30Hz betreiben kann oder ich bleibe bei einem 2560x1440 60Hz Monitor was ich auch nur ungern machen würde. Falls jemand eine Lösung hat bitte teilen! Danke 😊