

**Erledigt**

## **Mein erster Hackintosh - Dankbar für eure Tipps**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Dezember 2016, 03:22**

DAS liegt an der fehlenden Abschirmung. Wenn ich mich recht entsinne, hat das Board ja mehrere getrennte USB-Teile. Dann muss der Ton eben wo anders raus kommen. Jedes einzelne Kabel kann der Überträger sein. Und manchmal hilft sogar ein Stück Alufolie an der richtigen Stelle (bei meinem MacPro-Gehäuse ist der Weg der dünnen Kabel bis zur Kopfhörer-Buchse sehr, sehr lang..).