

Erledigt

Neuer Hackintosh AMD Phenom II X4 955

Beitrag von „SirusX“ vom 23. Dezember 2016, 13:40

Dazu muss ich dann erstmal [Clover installieren](#) am besten erst auf USB oder direkt ins System ? Wie installiere ich Clover ohne UEFI Mainboard ?

habe mit Clover gebootet alles so eingestellt wie du es meinstest... aber jetzt habe ich oben ne Schwarze leiste ... sieht Total komisch aus.... und die Menü's sind Halb Schwarz halb Weiß 😊

In Windows läuft sie wie sie soll ... kann das auch am Kernel liegen ?